


LEGENDA

- BUONO
- MEDIOCRE
- CATTIVO
- PESSIMO / RUDERE
- STATO DI CONSERVAZIONE MISTO
- Limite di PUA 1



Piano di Recupero

Legge n. 457/78 - Legge Regionale n. 16/04 - Legge Regionale n. 35/87

Elaborati di Analisi
stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente

Tavola
a6

Progetto

Ufficio Pianificazione Territoriale del Comune di Meta

Responsabile: arch. *Maria Rosaria Visciano* Consulente: arch. *Rossano Astarita*
Collaboratore: ing. *Giuseppe Maresca*



GENNAIO 2018

Scala 1:1000

